

## Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA21687931

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: REPARATIE AUTO PEUGEOT BOXER	Data publicare: 08.11.2018 09:21
Cod si denumire CPV: 50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)	Data finalizare: 12.11.2018 08:44
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 08.11.2018 09:59
Tip de contract: Servicii	Data de raspuns a autoritatii contractante: 12.11.2018 08:44
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: SECOM S.A.	Denumire: SC PARTS AUTO SUD SRL
CUI: 1605884	CUI: 27971390
Adresa: Strada: Carol I, nr. 53, Sector: -, Judet: Mehedinti, Localitate: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146	Adresa: B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU,148
Localitatea, Tara: Drobeta-Turnu Severin, Romania	Localitatea, Tara: Drobeta-Turnu Severin, Romania
Telefon: +40 352401330	Telefon: +40 740522276
E-mail: achizitii publice@secom-mehedinti.ro	E-mail: partsautosud@yahoo.com
Website: secom-mehedinti.ro	

Informatii cumparare directa	
Descriere	inlocuit amortizor dr+flansa,rulment,spray, colier+manopera -MH 42 SEC
Conditii de livrare	LA SEDIUL PRESTATORULUI
Conditii de plata	OP LA 60 DE ZILE

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
REPARATIE AUTO PEUGEOT BOXER	Solicitata: 1	Pret estimat: 1.315,97
Numar de referinta: servicii de reparare si intretinere	Ofertata: 1	Pret de vanzare: 1.315,97
Pret de catalog: 1.315,97 RON/bucata		Valoare estimata: 1.315,97
Cod si denumire CPV: 50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)		Valoare de vanzare: 1.315,97
Descriere: inlocuit amortizor dr+flansa,rulment -MH 42 SEC		
<b>TOTAL</b>		Valoare de vanzare: 1.315,97 RON